



## **POROČILO O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE IZ JAVNIH VODOVODOV BRODE, LOM - ZAKOBILJEK IN SOVODENJ ZA LETO 2023**

Zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi onesnaženja pitne vode, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in skladna (Uredba o pitni vodi, Uradni list RS, št.: 61/2023 - 1. člen). Upravljevec mora izvajati notranji nadzor po načelih HACCP sistema za vodovode. Del HACCP dokumentacije je letni plan odvzemov vzorcev pitne vode za posamezen vodovod. V letu 2023 je bilo v okviru notranjega nadzora skupaj odvzetih in laboratorijsko preiskanih dvajset (20) vzorcev pitne vode iz vodnih virov in omrežij vodovodov. Od tega je bilo šestnajst (16) vzorcev odvzetih za mikrobiološke preiskave in štirje (4) vzorci za fizikalno kemijske analize. Glede na obseg opravljenih mikrobioloških preiskav sta bila na vseh vodovodih skupaj, po dezinfekciji, dva (2) vzorca neskladna z določili uredbe. Na vodovodu Brode so bili glede na obseg opravljenih preiskav vsi vzorci skladni z določili uredbe. Mikrobiološko neskladna vzorca pitne vode (najdene so bile koliformne bakterije) na vodovodu Lom - Zakobiljek sta bila odvzeta na omrežju vodovoda. Vsi vzorci odvzeti v vodohranu, po UV dezinfekciji, so bili skladni z določili uredbe. Na vodovodu Sovodenj so bili vsi vzorci, ki so bili odvzeti po UV dezinfekciji, skladni z določili uredbe. Glede na obseg opravljenih fizikalno kemijskih analiz so bili vsi odvzeti vzorci skladni z določili uredbe, razen vzorca pitne vode, ki je bil vzorčen v šoli Sovodenj in sicer v okviru državnega monitoringa. Kemijska analiza je pokazala, da je bil v vzorcu prisoten svinec. Upravljelec je po opravljenih priporočenih ukrepih naročil ponovno vzorčenje pitne vode. V ponovno odvzetem vzorcu pitne vode ni bilo prisotnega svinca.